

Escuela Primaria University Hill

Fecha de construcción: 1905
Extensión Total en pies cuadrados: 52,962
Capacidad de la escuela: 314
No. de estudiantes inscritos hasta mayo, 2006: 310
Porcentaje de Necesidades de las Instalaciones: 63%
Grado de compatibilidad de programas: 58%
Presupuesto de la escuela: \$3,957,110



El Plan Maestro de las Instalaciones Educativas incluye el siguiente trabajo en la Escuela Primaria University Hill:

Evaluación de la condición de las Instalaciones (FCA):

- Mejoras HVAC
- Actualizar el control de calefacción
- Mejorar el servicio y distribución de electricidad
- Mejorar el sistema de reloj, alarma contra incendios e intercomunicación
- Modernizar el interior del edificio (ej. baldosas del techo, alfombras, acabado de paredes)
- Reparación del techo
- Mejorar el sistema de irrigación
- Programa de señalamiento interior
- Reponer y reparar ventanas de madera viejas e inseguras

Evaluación de Compatibilidad de Programas (PCA):

- Reubicar las oficinas administrativas
- Proporcionar instalaciones adecuadas para arte y música
- Proporcionar espacio para instrucción en grupos pequeños
- Proporcionar oficinas y espacio para reuniones del personal de apoyo

Instalaciones Exteriores Multi-Uso (MUOF):

- Mejorar el revestimiento de la zona de juegos, modernizar los aparatos y las cercas
- Proporcionar rebordes y drenaje apropiados
- Reponer los aparatos de juego antiguos y/o poco seguros
- Hacer que el área de juegos cumpla las normas de acceso del ADA (American Disability Act)

Tecnología de la Información (IT):

- Ampliar el sistema WAN para que pueda soportar las aplicaciones de alta demanda de anchura de banda (bandwidth)
- Actualizar LANs para proporcionar un acceso fiable y eficaz a los datos, a la investigación y a la información
- Poner en marcha el sistema VoIP para mejorar la capacidad de comunicación y reducir el costo